

Российская Федерация
Свердловская область
Управление образования Администрации Белоярского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9»
(МБОУ «Камышевская СОШ № 9»)

30.12.2020

Заместителю начальника ОНД и ПР Белоярского ГО,
ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
майору внутренней службы
С.А.Столярову

Отчет о проделанной работе по устранению нарушений требований
пожарной безопасности,
указанных в предписании Госпожнадзора №109/1/57 от 5 июня 2019 г.

№ п/п	Нарушение	Срок устранения по предписанию	Отметка об устранении	Примечания
1	Не организовано не реже , чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов	01.05.2020 г.	Выполнено	Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся на балансе Камышевской сельской Управы. Акты обследования предоставляются
2	На существующее здание и помещения не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	01.05.2020 г.	Выполнено	
3	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, установленные на втором этаже	01.05.2019 г.	Выполнено	Документы восстановлены
4	Допускается изменение функционального назначения путем размещения музея в	01.05.2020 г.	Выполнено	Проведена техническая инвентаризация, получен технический паспорт с

	коридоре первого этажа теплого пристроя (по плану БТИ помещение № 42 – коридор)			внесенными изменениями – помещение с функциональным назначением Музей. Исполнитель БТИ Белоярского района
5	Помещения различного функционального назначения – музей (по плану БТИ помещение 42 – коридор 1-го этажа теплого пристроя) и коридор на 1-ом этаже основного строения (по плану БТИ помещение № 41 – коридор) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.05.2020 г.	Выполнено	
6	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов на 1-ом этаже (по плану БТИ помещение № 41 – коридор) не соответствует требованиям ПБ, отсутствует огнезащитная обработка транзитных воздуховодов	01.05.2020 г.	Выполнено	Проведена огнезащитная обработка транзитных воздуховодов
7	Дверь кабинетов трудов (по плану БТИ помещение № 36), книгохранилище (по плану БТИ помещение № 63) является не противопожарной	01.05.2020 г.	Выполнено	Установлены противопожарные двери
8	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери кабинета трудов, книгохранилища обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2020 г	Выполнено	Произведен расчет класса зоны по ПУЭ и категории по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений

9	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала в свету менее 1,9	01.05.2020 г.		Произведен расчет оценок пожарных рисков. Получен отчет по расчету уровня обеспечения пожарной безопасности людей в учреждении
8	Планы эвакуации, размещенные в здании не соответствуют требованиям ГОСТ	01.05.2020 г.	Выполнено	

Директор



Е.В.Ершова