

Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» – это анализ опасных мест на маршруте движения детей к МБОУ «Камышевская СОШ № 9»

С целью анализа маршрута движения детей к школе была обследована территория в радиусе 800 метров от учреждения. Объектами осмотра стали:

- Тротуары для пешеходов
- Ограждения
- Дорожные неровности, ремонты дорог, мостов
- Перекрестки

На обследованных маршрутах к школе имеются пешеходные тротуары, которые освещаются стационарными осветительными установками только по улице 30 лет Победы. Ограждение тротуаров имеется частично (только в районе детского сада).

Выявлены места, где пешеходы сталкиваются с проблемой, это:

1. Нерегулируемый перекресток в центре села Камышево;
2. Плотина через р.Исеть, где проходит капитальный ремонт;
3. Мост через р. Златогоровка, соединяющий с. Камышево и д. Ключи.